


A. Limousine bis ca. 04/85




M14/2	Versorgungspumpe Zentralverriegelung mit orthopädischer Sitzlehne vorn	S8/2x	Steckverbindung Warnsummerkontakt Beleuchtung/Zentralverriegelung
M14/2x1	Steckverbindung Spannungsversorgung Versorgungspumpe Zentralverriegelung mit orthopädischer Sitzlehne vorn	S47	Schalt- und Arbeitselement Fahrertür links (Rechtslenker, S48)
M14/2x2	Steckverbindung Steuerleitung Versorgungspumpe Zentralverriegelung mit orthopädischer Sitzlehne vorn (ggf. ist EDW-Leitungssatz zwischenkontaktiert)	S48	Schalt- und Arbeitselement Fahrertür rechts (Rechtslenker, S47)
S8/2	Warnsummerkontakt Beleuchtung/Zentralverriegelung	S49	Schalt- und Arbeitselement Heckdeckelschloß
		X30	Steckverbindung Sonderausstattungsleiste
		Z	Endhülse (Lötverbinder im Leitungssatz)

Hinweis

Schwarz/gelbe Leitung von M14/2x1 Buchse 2 nach X30 Buchse 5 ist nur bei orthopädischer Lehne eingebaut.

B. Limousine ab ca. 05/85 bis ca. 03/86



P 80 - 0115 - 37


P80-0115-37

M14/2	Versorgungspumpe Zentralverriegelung mit orthopädischer Sitzlehne vorn	S8/2x	Steckverbindung Warnsummerkontakt Beleuchtung/Zentralverriegelung
M14/2x1	Steckverbindung Spannungsversorgung Versorgungspumpe Zentralverriegelung mit orthopädischer Sitzlehne vorn	S47	Schalt- und Arbeitselement Fahrertür links (Rechtslenker, S48)
M14/2x2	Steckverbindung Steuerleitung Versorgungspumpe Zentralverriegelung mit orthopädischer Sitzlehne vorn (ggf. ist EDW-Leitungssatz zwischenkontaktiert)	S48	Schalt- und Arbeitselement Fahrertür rechts (Rechtslenker, S47)
S8/2	Warnsummerkontakt Beleuchtung/Zentralverriegelung	S49	Schalt- und Arbeitselement Heckdeckelschloß
		X30	Steckverbindung Sonderausstattungsleiste
		Z	Endhülse (Lötverbinder im Leitungssatz)

Hinweis

Schwarz/gelbe Leitung von M14/2x1 Buchse 2 nach X30 Buchse 5 ist nur bei orthopädischer Lehne eingebaut.

D. T-Limousine



P 80-0113-37

P80-0113-37


F1	Sicherungs- und Relaiskasten Sicherung A, Klemme 15R Sicherung C, Klemme 30	S8/2x	Steckverbindung Warnsummerkontakt Beleuchtung/Zentralverriegelung
M14/2	Versorgungspumpe Zentralverriegelung mit orthopädischer Sitzlehne vorn	S47	Schalt- und Arbeitselement Fahrertür links (Rechtslenker, S48)
M14/2x1	Steckverbindung Spannungsversorgung Versorgungspumpe Zentralverriegelung mit orthopädischer Sitzlehne vorn	S48	Schalt- und Arbeitselement Fahrertür rechts (Rechtslenker, S47)
M14/2x2	Steckverbindung Steuerleitung Versorgungs- pumpe Zentralverriegelung mit orthopädischer Sitzlehne vorn (ggf. ist EDW-Leitungssatz zwischenkontaktiert)	S49	Schalt- und Arbeitselement Heckdeckelschloß
S8/2	Warnsummerkontakt Beleuchtung/Zentralver- riegelung	W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)
		X30	Steckverbindung Sonderausstattungsleiste
		X44/1	Steckverbindung Zentralverriegelung/ Heckdeckelschloß
		Z	Endhülse (Lötverbinder im Leitungssatz)

Hinweis

Schwarz/gelbe Leitung von M14/2x1 Buchse 2 nach X30 Buchse 5 ist nur bei orthopädischer Lehne eingebaut.



E. Coupé und Cabriolet



P80-0116-37

F1	Sicherungs- und Relaiskasten Sicherung A, Klemme 15R Sicherung C, Klemme 30	S8/2x	Steckverbindung Warnsummerkontakt Beleuchtung/Zentralverriegelung
M14/2	Versorgungspumpe Zentralverriegelung mit orthopädischer Sitzlehne vorn	S17/11	Türkontaktschalter links Gurtbringer Einstiegs- leuchte (Rechtslenker S17/12)
M14/2x1	Steckverbindung Spannungsversorgung Versorgungspumpe Zentralverriegelung mit orthopädischer Sitzlehne vorn	S47	Schalt- und Arbeitselement Fahrertür links (Rechtslenker, S48)
M14/2x2	Steckverbindung Steuerleitung Versorgungs- pumpe Zentralverriegelung mit orthopädischer Sitzlehne vorn (ggf. ist EDW-Leitungssatz zwischenkontaktiert)	S48	Schalt- und Arbeitselement Fahrertür rechts (Rechtslenker, S47)
S8/2	Warnsummerkontakt Beleuchtung/Zentralver- riegelung	S49	Schalt- und Arbeitselement Heckdeckelschloß
		W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)
		W12	Masse Mittelkonsole
		X18	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampen- leitungssatz
		X30	Steckverbindung Sonderausstattungsleiste
		Z	Endhülse (Lötverbinder im Leitungssatz)

Hinweis

Schwarz/gelbe Leitung von M14/2x1 Buchse 2
nach X30 Buchse 5 ist nur bei orthopädischer
Lehne eingebaut.

